



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕУМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w пневмоаппарат . ru; e-mail: info @ пневмоаппарат . ru

**РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБОПРОВОДОВ:
КОНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ типа СП; СУ; СТ; 1СТ.**

Разъемные соединения предназначены для присоединения пластиковых трубок к пневмоаппаратуре. Фиксация и уплотнение трубки обеспечивается путем ее зажима между коническими поверхностями штуцера и гайки соединения. Такой монтаж хорошо противостоит вибрациям и загрязнениям в окружающей среде.

Соединения выполнены из никелированной латуни.

Для надежной фиксации пластиковой трубки в разъемном соединении важно чтобы внешний и внутренний диаметр трубки (днар. x двн.) соответствовали указанным в таблице.

Зависимость максимального рабочего давления и температуры приведены в таблицах в информационном материале «Пластиковые пневмотрубки».

Пример записи при заказе прямого концевой соединения с присоединительной резьбой 3/8"


**СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ КОНЦЕВОЕ
СП- R 3/8- 8x6****МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКИ****СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ****Соединение ... XXX - XX - XX x XX**

Условное обозначение вида соединения:


- прямое концевое СП;
- угловое концевое СУ;
- тройниковое концевое СТ;
- тройниковое концевое 1СТ

Присоединительная резьба:
(R1/8; R1/4; R3/8; R1/2), дюйм.

Размер трубок: днархдвн
(6x4; 8x6; 10x8; 12x10; 15x12), мм.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ КОНЦЕВОЕ СП**


днар x двн	R	B	L	Sw	Sw1
6x4	R1/8"	8,0	26,5	12	12
	R1/4"	11,0	30,0	14	
	R3/8"	11,5	30,5	17	
8x6	R1/8"	8,0	26,5	12	14
	R1/4"	11,0	30,0	14	
	R3/8"	11,5	30,5	17	
	R1/2"	14,0	33,5	22	
10x8	R1/8"	8,0	29,0	14	16
	R1/4"	11,0	32,0		
	R3/8"	11,5	32,5		
	R1/2"	14,0	35,5		
12x10	R3/8"	11,5	38,5	17	18
15x12	R1/2"	14,0	40,0	22	22

СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ КОНЦЕВОЕ СУ

днар x двн	R	B	H	L	Sw	Sw1
6x4	R1/8"	8,5	17,0	20,5	8	12
	R1/4"	12,5	21,0			
	R3/8"	15,5	23,0			
8x6	R1/8"	8,0	17,0	24,5	10	14
	R1/4"	12,5	21,5			
	R3/8"	15,3	23,8			
	R1/2"	16,5	25,0			
10x8	R1/8"	8,0	17,0	28,0	12	16
	R1/4"	12,5	22,0			
	R3/8"	14,8	24,3			
	R1/2"	14,0	26,0			
12x10	R3/8"	16,0	28,0	29,0	14	18
15x12	R1/2"	15,0		24,0	16	22

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СОЕДИНЕНИЕ ТРОЙНИКОВОЕ СТ



днар x двн	R	B	H	L	Sw	Sw1
6x4	R1/8"	8,5	17,0	41	8	12
	R1/4"	13,0	21,5			
8x6	R1/8"	8,0	16,5		10	14
	R1/4"	12,5	21,0			
	R3/8"	15,3	23,8			
10x8	R1/8"	8,0	18,5	49	12	16
	R1/4"	11,8	22,3			
	R3/8"	14,7	25,2			
12x10	R3/8"	14,1	26,0	58	14	18
	R1/2"	15,0	27,0			
15x12	R1/2"	14,4	27,4	68	16	22

СОЕДИНЕНИЕ ТРОЙНИКОВОЕ 1СТ

днар x двн	R	B	L	H	Sw	Sw1
6x4	R1/8"	8,5	20,5	37,5	8	12
	R1/4"	13,0		42,0		
8x6	R1/8"	8,0	20,5	37,0	10	14
	R1/4"	12,5		41,5		
	R3/8"	15,3		44,3		
10x8	R1/8"	8,0	25,5	44,0	12	16
	R1/4"	11,8	24,5	46,8		
	R3/8"	14,7		49,7		
12x10	R3/8"	14,1	29,0	55,1	14	18
	R1/2"	15,0		56,0		
15x12	R1/2"	14,4	34,0	61,4	16	22

